





Schlacke absaugen Carmenstrasse 33, Zürich

Referenzobjekt
Saugtechnik, Modernste Saugbagger



Projektdaten

Bauherr	Privater Bauherr
Projektleitung	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Referenzauskunft	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Arbeiten	Zwischenbodenschlacke absaugen und Entsorgung belastetes Material
Bausumme	CHF 20'600
Bauzeit	Juni 2022 bis Juli 2022



Projektbeschreibung

Technische Daten	Saugzeit	24.25 h
	Gesaugtes Material	27.28 t
	Einsatzdauer	3 Tage

Auftrag / Vorgehen In einer denkmalgeschützten Liegenschaft in Zürich haben wir von einem privaten Auftraggeber den Auftrag erhalten, Zwischenbodenschlacke auf insgesamt drei Etagen in einem Mehrfamilienhaus abzusaugen. Die Zwischenbodenschlacke wurde direkt in Saugbaggermulden gesogen und dadurch konnten die Arbeiten effizient in einem Arbeitsgang pro Etage ausgeführt werden. Dadurch verhinderte man unnötige Verzögerungen wie die Fahrt zur Deponie, konnte Emissionen einsparen und somit einen massgebenden Beitrag zur Umwelt leisten. Die Saugbaggermulde wurden danach durch unsere eigene Lkw-Flotte in einer firmeneigenen Deponie zur Entsorgung gebracht. Wir konnten die interessanten Arbeiten in drei Tagen termin- und fachgerecht ausführen.